Produktinformation:

Varenavn:
Varmelegeme 10500W 230V

Varenr:
G0062

Pris:
1.360,00 DKK /stk

Link:
https://gastroparts.dk/shop/p/varmelegeme-10500w-230v-G0062

Beskrivelse:

Varmelegeme for boiler 10500W 230V

Længde 340 mm

Flange eksterne Ø 72 mm

Komplet med O ring Ø 67

Mål:
- Længde: 340 mm
- Bredde: mm
- Højde: mm
- Vægt: 900 gr

Fabrikater:
- ALPENINOX
- ELECTROLUX / ZANUSSI
  ECOTEMP12S (504165), ECOTEMP12S (504165), EHTA (504226), EHTA60 (504227), EHTAI (504229), EHTAIAU (504235), EHTAID (504230), EHTAIG (504233), EHTAIMLAU (504236), EHTAIUSPH5 (504244), EHTAIUSPH6 (504245), ET12E (504104), ET12E (504104), ET12EI (698057), ET12EICW (698062), ET12EICWG (698061), ET12EIF (698065), ET12EIG (698056), ET12EIWS (698063), ET12EWS (504218), H1510SANA (698017), H3500 (698009), HT1000 (698051), HT1000 (698051), HT1000DP (698054), HT1000INS (698052), HT1200 (698050), HT1200 (698050), HT1200BIDG (698029), HT1200BIDW (698038), HT1200DEK (504129), HT1200DP (698055), HT1200INS (698053), HT1200INS (698053), HT1200INSD (504109), HT1200IWS (698013), HT1200WS (698012), LS10 (504100), LS10/60HZ (504105), LS10CW (504107), LS10DP (504114), LS10EA (504142), LS10HD (504115), LS10INS (504108), LS10N (504111), LS10UK/1 (504118), LS10UK/3 (504119), LS10UKDP (504102), LS12 (504121), LS12/60HZ (504125), LS12ASIA (504190), LS12CW (504128), LS12CWINS (504178), LS12DP (504122), LS12HD (504153), LS12INS (504120), LS12NAU (504163), LS12UK/3CW (504161), LS12UKDPCW (504164), LS14ADPWSG (504210), LS14EA (504101), LS14EA/60 (504117), LS14EA/G (504133), LS14EAASIA (504131), LS14EADP/G (504179), LS14EAI (504110), LS14EAI/AU (504116), LS14EAI/DD (504155), LS14EAIWS (504211), LS14EAWS (504209), LS14ROW (504220), LS14ROW60 (504224), LS14SANA (504221), LV1000 (698059), LV1200INS (698060), LV1200IWS (698018), WT65BIDWSG (504213), WT65E (504156), WT65E60 (504169), WT65EB (504157), WT65EB60 (504170), WT65EBASIA (504174), WT65EBI (504166), WT65EBIA (504167), WT65EBID (504222), WT65EBIDG (504173), WT65EBIWS (504214), WT65EBIWSD (504223), WT65EBWS (504212), WT65EI (504158), WT65EIA (504168), WT65EIM50 (504175), WT65EIM60 (504176), WT65EJ50 (504183), WT65EJ60 (504186), WT65MED (504180), WT65MEDWS (504215), WT65ROW (504219), WT65ROW60 (504225), Dishwashing/Warewashers APPWEHG (698086), APPWELG (698083), APPWESG (698085), EPPWEALMS (506066), EPPWEASMS (506065), EPPWEHG (506050), EPPWEHGFB (506063), EPPWELG (506054), EPPWELG60 (506055), EPPWELGFB (506064), EPPWESG (506048), EPPWESG60 (506049), EPPWESGFB (506062), EPPWESGM6 (506071), ET830M (506045), ET830MH (506046), ET850M (506047), LV100M (698044), LV100M (698044), LV200M (698045), LV200M (698045), NPPWEHG (511328), NPPWELG (511329), NPPWESG (511326), PW100M (698040), PW100M (698040), PW100MG (698039), PW100MHG (698043), PW100MHG (698043), PW160HZ (506012), PW1EAG (506207), PW1MG (506010), PW1MG (506010), PW1MHG (506013), PW1MHG (506013), PW1MUK (506011), PW1MUK (506011), PW1SMG (506007), PW200M (698041), PW200M (698041), PW200MG (698046), PW2EAG (506212), PW2M60 (506016), PW2MG (506014), PW2MG (506014), PW2MUK (506015), PW2MUK (506015), PW2SMG (506044), WT830EA (506215), WT830EAG (506217), WT830M (506018), WT830M (506018), WT830M60G (506020), WT830M60G (506020), WT830MHG (506026), WT830MHG (506026), WT830MUK (506019), WT830MUK (506019), WT850EA (506216), WT850EAG (506218), WT850M (506022), WT850M (506022), WT850M60G (506024), WT850M60G (506024), WT850MUK (506023), WT850MUK (506023), ZPPWEALMS (506068), ZPPWEASMS (506067), ZPPWEHG (506052), ZPPWELG (506056), ZPPWESG (506051), ZPPWSLG (506057), ZPPWSSG (506053),
- WHIRLPOOL

Relateret produkter:

Billede: